

7003

7040  
7050

## ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ МУЛЬТИМЕТР

## И АНАЛОГОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



### 7030

- Постоянное напряжение: 0,2/2/20/200/600В,  $\pm 3\%$  от полной шкалы /  $\pm(0,5\%+2)$
- Переменное напряжение: 0,2/2/20/200/600В,  $\pm 4\%$  от полной шкалы /  $\pm(0,8\%+3)$
- Постоянный ток: 0,2мА/2мА/20мА/200мА/10А,  $\pm 3\%$  от полной шкалы /  $\pm(1\%+3)$
- Переменный ток: 0,2мА/2мА/20мА/200мА/10А,  $\pm 4\%$  от полной шкалы /  $\pm(1,5\%+3)$
- Сопротивление: 2кОм/20кОм/2МОм,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Проверка батарей: 1,5В(200мА)/9В(20мА)
- Прозвонка электрических цепей: 0–1000Ом
- Децибелы: 0–56 (0дБ: 1мВ/600Ом)
- Рабочая температура: от 0°C до 40°C при относительной влажности <80%
- Размеры: 145мм x 72мм x 50мм
- Масса: около 185г (включая батарею)
- Источник питания: 2 x 1,5В, типа IEC LR6/AA, IEC 61010, CAT II 600В

### 7040

- Постоянное напряжение: 10/50/250/500В,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Переменное напряжение: 50/250/500В,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Постоянный ток: 25мА/250мА,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Сопротивление: 10кОм/1МОм,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Проверка батарей: 1,5В(125мА)/9В(25мА)
- Децибелы: 0–56 (0дБ: 1мВ/600Ом)
- Рабочая температура: от 0°C до 40°C при относительной влажности <80%
- Размеры: 120мм x 85мм x 30мм
- Масса: около 150г (включая батарею)
- Источник питания: 1 x 1,5В, типа IEC LR3/AA, IEC 61010, CAT II 300В



### 7050

- Постоянное напряжение: 2,5/10/50/250/300В,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Переменное напряжение: 10/50/250/300В,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Постоянный ток: 10мА/250мА,  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Сопротивление: 20кОм(Rx10)/2МОм (Rx1000),  $\pm 5\%$  от полной шкалы
- Проверка батарей: 1,5В(100мА)/9В(10мА)
- Децибелы: -20–56 (0дБ: 1мВ/600Ом)
- Рабочая температура: от 0°C до 40°C при относительной влажности <75%
- Размеры: 116мм x 68мм x 35мм
- Масса: около 150г (включая батарею)
- Источник питания: 1 x 1,5В, типа IEC LR6/AA, IEC 61010, CAT II 300В

MASTECH

